



26042

Σπρέυ σιλικόνης. Χρήση: Προστατεύει, μονώνει και χρησιμοποιείται στους μετασχηματιστές υψηλής τάσεως και σε άλλες εργασίες όπου απαιτείται υψηλό μονωτικό. Θερμοκρασία -50° C έως +200° C. 400ml