



KIT 1062

Ενα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 5 V/0.5A κατάλληλο για όσα κυκλώματα λειτουργούν με ολοκληρωμένα TTL. Χρειάζεται μετασχηματιστή 5 V/0.5 A.