



KIT 1061

Ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 12 V/0.5 A για τις κατασκευές σας. Χρειάζεται μετασχηματιστή 12 V/0.5 A. Είναι το ιδανικό τροφοδοτικό για τα SMART KIT No: 1002, 1004, 1005, 1009, 1012, 1013, 1016, 1020, 1025, 1026, 1035, 1039, 1042, 1048, 1049, 1055, 1057, 1059, 1067, 1070, 1071, 1080, 1083, 1084, 1112, 1116, 1124.